

	INSTRUCTIVO	I 04
	REQUISITOS AL CLIENTE SOBRE LA DOCUMENTACION PARA LA PRODUCCION DE PLACAS	FECHA EMISION: 16/11/09 REVISIÓN: 02 20/07/10

A fin de generar la documentación de producción, el CSTyMSMT de CIIECCA, le presenta el siguiente instructivo de guía a completar.

Guía para generar la documentación para el ensamble de placas electrónicas

1- Hoja:

- Nombre de la empresa.
- Nombre del producto.
- Código de producto de la empresa.

2- Hoja:

- Vista maximizada de la serigrafía de la placa completa indicando en forma bien visible designadores de componentes o de un PCB en caso de ser un panel (TOP Layer). Identificar en la misma de alguna forma los componentes con polaridad (DIODOS, CAPACITORES DE TANTALIO, ETC).

3- Hoja:

- Vista maximizada de la serigrafía de la placa completa indicando en forma bien visible designadores de componentes de un PCB en caso de ser un panel (BOTTOM Layer). Identificar en la misma de alguna forma los componentes con polaridad. (DIODOS, CAPACITORES DE TANTALIO, ETC).

4- Hoja:

- Vista del Origen donde se tomaron las coordenadas de la (PICK & PLACE) de la PLACA completa o de un PCB en caso de ser un panel.

5- Hoja:

- PART LIST del PCB con el siguiente formato. (Ejemplo)

ITEM	Código de la EMPR.	Descripción de componente.	Cantidad por placa.	Embalaje de componente
1	xxxxxx	Capacitor	N	REEL
2	xxxxxx	Diodo	N	REEL
3	xxxxxx	LM324	N	REEL
4	xxxxxx	TL084	N	TUBO
5	xxxxxx	16F877	N	TRAY

8- Hoja:

- PART LIST de las coordenadas de P&P con el siguiente formato. (Ejemplo)

ITEM	Referencia	FOOTPRINT	REF X	REF Y	Descripción
1	C1		0.2 mils	1.5 mils	10 nF NP0
2	D1		1.7 mils	1.8 mils	1N4148
3	U6		2.2 mils	1.3 mils	LM324
4	U3		4.1 mils	1.9 mils	TL084

	INSTRUCTIVO	I 04
		FECHA EMISION: 16/11/09
	REQUISITOS AL CLIENTE SOBRE LA DOCUMENTACION PARA LA PRODUCCION DE PLACAS	REVISIÓN: 02 20/07/10

9 - Archivo .PCB (OPCIONAL)

10 - Placa de muestra armada (OPCIONAL)

Notas:

- La información de las coordenadas de la P&P generadas por el programa de diseño deberán ser enviadas también en una planilla de excel para poder ser utilizadas para generar los programas para las máquinas de P&P.
- Las unidades de las coordenadas deben especificadas en cada listado.
- En las vistas de PCB deberán estar marcados los componentes opcionales que no deberán ir soldados. (Esto es en el caso de que dicho PCB se use para dos o más productos y tenga diferentes opciones de armado).

HISTORIA DE CAMBIOS		
Revisión	Descripción	Fecha
01	Se elimina el último punto en 1_Hoja (Índice).	10/12/09
02	Se modifica 2do apartado en Notas (unidades de las coordenadas).	20/07/10